

塑钢带电动打包机P328



规格

打包带种类:	PET带/PP带, 平面或压花
打包带规格:	宽: 12.0 – 16.0 mm 厚: 0.40 – 1.05 mm/ .016 – .041 ”
打包机重量(含电池):	4.3kg/ 9.6lbs
打包机尺寸(含电池):	长351x 宽134x 高143mm/ 13.8 ” x 5.3 ” x 5.6 ”
黏合方式:	摩擦熔接
平均黏合强度:	约75%
拉力:	250 – 2.600 N/ 56 – 585lbs(可调整)
拉带速度:	67 – 174mm/s/ 2.6 – 6.8inch/s
电源:	锂电池Li-Ion18VDC / 5Ah
悬挂支架:	可选配

优点

- 拉力高达 2.600牛顿 / 585 磅
- 可通过简单的旋钮调节拉力和黏合时间
- 工具有半自动和全自动（单键）两种版本，操作效率高
- 无刷电机可减少维护并延长使用寿命
- 改进了底板和带槽使机器从带子上取下更加省力
- 无张力摇杆 - 更容易从小包装表面取出工具
- 电机温度监测，防止电机过热
- 包括循环计数器（需要专用读取器）
- 电池保护机制良好
- 附赠电池和充电器
- 单手轻松操作
- 外壳完整设计，保护手指
- 可选配电机冷却风扇，降低过热风险

机型

编号	名称	带宽		带厚		最大拉力		拉带速度	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.2422	P328/12/0.65-1.05	12		0,65-1,05	.026-.041	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2423	P328/12.7/0.4-0.64	12,7	½"	0,40-0,64	.016-.025	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2424	P328/12.7/0.65-1.05	12,7	½"	0,65-1,05	.026-.041	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2432	P328/13/0.65-1.05	13		0,65-1,05	.026-.041	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2453	P328/15.5/0.4-0.64	15,5		0,40-0,64	.016-.025	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2454	P328/15.5/0.65-1.05	15,5		0,65-1,05	.026-.041	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2461	P328/16/0.4-0.64	16	5/8"	0,40-0,64	.016-.025	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2462	P328/16/0.65-1.05	16	5/8"	0,65-1,05	.026-.041	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2622	P328/12/0.65-1.05/A	12		0,65-1,05	.026-.041	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2623	P328/12.7/0.4-0.64/A	12,7	½"	0,40-0,64	.016-.025	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2624	P328/12.7/0.65-1.05/A	12,7	½"	0,65-1,05	.026-.041	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2632	P328/13/0.65-1.05/A	13		0,65-1,05	.026-.041	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2653	P328/15.5/0.4-0.64/A	15,5		0,40-0,64	.016-.025	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2654	P328/15.5/0.65-1.05/A	15,5		0,65-1,05	.026-.041	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2661	P328/16/0.4-0.64/A	16	5/8"	0,40-0,64	.016-.025	2.600	585	67-174	2.6-6.8
43.2662	P328/16/0.65-1.05/A	16	5/8"	0,65-1,05	.026-.041	2.600	585	67-174	2.6-6.8

A = 全自动(单键)机型

充电器

编号	名称	电压/频率	适用国家
N5.4443	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = 需要转接头N52.2102

电池

编号	电池	电压	电量	充电时间
N5.4349	Li-Ion	18VDC	5.0 Ah	大约 80 分钟

选配

- P32.0223 悬挂支架 (可旋转)
- P32.0231 悬挂支架 (固定式)
- P32.0224 用于粗糙和坚硬表面的耐磨板 (金属)
- P32.0225 保护板 (金属), 用于保护整个底面
- P32.0228 电机冷却风扇
- P32.2061 参数锁定套件